



EQUIPO PUESTA A TIERRA

MODELO: CMR-600

MARCA: JOMAROY

CONTIENE

- 3 pinzas automáticas apertura de 1-1/8.
- 1 plato porta pinza.
- 1 pértiga de fibra de vidrio PT-24 (cumplen las normas IEC 62193 2003-25 además están homologadas por el LAPEM).
- 1 cofre metálico.
- 1 pica cobriza de 1m de largo.
- 3 fases de cable de cobre extra flexible envainado en PVC cristal de 2,75 m. de longitud, calibre no. 4.
- 1 funda de vinilona amarilla.
- 1 cable de bajada a tierra de cobre extra flexible envainado en PVC cristal de 16m. de longitud, calibre no. 4.

ACERCA DEL PRODUCTO

Diseñados para cortacircuitos de los conductores y de las fases para ponerlos a tierra en cámaras, celdas, subestaciones, transformadores, duetos de barras, etc. Su instalación tiene como objeto lograr las protecciones del sistema ante una puesta en servicio accidental cuando se están efectuando reparaciones.

- **CAPACIDAD:** Mínimo de 8kN1S
Máximo 25 kV (Probados a 34.5kV).

- **CALIBRE:** Cable extra flexible no. 4.

IMPORTANTE

1

Para colocar las pinzas

de acción automática sobre el cable, utilizar la pértiga y el plato porta pinza por su sistema de accionamiento una vez que toca el cable se sujeta a él.

4

Utilizar siempre

el equipo de protección adecuado como casco, guantes, pértiga de fibra de vidrio, lentes, etc.

2

Para retirar la pinzas

del cable, utilizar el perno desconector del plato y jalamos firmemente.

5

Verificar que todas las

partes de contacto del equipo, estén libres de suciedad (Polvos, grasas, pintura, etc.).

3

Colocar la pica

a tierra antes de poner las pinzas sobre el conductor.

6

Al desocupar su equipo

verificar que este completo y correctamente guardado en su estuche.

CONTACTO



WhatsApp
2381239594



Correo electrónico
ventas@comermant.com



Página Web
<https://comermant.com/>